


Nouvelle Prise de Force pour BV EATON avec sortie SAE B

Avec la présente nous vous informons que nous avons lancé la nouvelle Prise de Force avec sortie SAE B pour la Boite à Vitesses EATON 6109A/8209A montage laterale gauche.

La référence à commander est la suivante:

- PDM énclechement independent: **052-024-00520**



Modèle boite à vitesse	Référence à commander	Version	Vitesse en tpm rpm	Couple max Nm	Position du montage	Sortie	Rotation	Kit de montage	Poids Kg
EATON 6109A EATON 8209A Côté gauche	052-24-520	52	Voir l'Index	200	Gauche	Poster.	Anti-Horaire	154-3-3053	11,4